

PROTOKÓŁ kontroli robót budowlanych lub obiektu budowlanego

Dnia 21.02.2019 r., nr sprawy PINB/WOA/052/16/2019/386

na skutek ? umeda

w sprawie wykonanie przyłączy drenażowych

Kontrolę przeprowadzili pracownicy PINB dla powiatu poznańskiego:

1. Tomasz Polonah
2. Szymon Kurc
- 3.
- 4.

przy współudziale:

- 5.
- 6.

w obecności:

7. Stanisław Myko - dyplom.
- 8.
- 9.
- 10.

na nieruchomości w Zabornie przy ul. Długiej 57

gmina Dąbrowa działka nr ewidencyjny 75/1

Stwierdzono co następuje:

- 1) Właściciel nieruchomości zamieszkuje się budynkiem mieszkalnym. Budynek jest obiektem samodzielnie wybudowanym, niepodpiwniczonym, jednorodnym.
- 2) Właściciel nieruchomości posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego 30.06.2006 r. Książka obiektu budowlanego prowadzona na bieżąco w przypadku stwierdzenia wstępek w rozumie ich nastąpiła aktualizacja w miarę realizacji finansowej.
- 3) Prace z przyłączy drenażowych wykonane są w wyznaczonych terminach.